

## Ошибка 0x80004005 при подключении bluetooth гарнитуры

Автор: Administrator  
09.08.2015 08:46 -

---

При подключении к ПК (windows 7 x64) блютуз гарнитуры (sony mw1) выдается ошибка 0x80004005.

Решение:

1. Запустить командную строку **cmd**
2. Перейти в папку System32: **cd %Systemroot%\System32**
3. Выполнить **regsvr32 jscript.dll**

В результате Вы получите сообщение об успешном выполнении. После этого гарнитура соединится по BT с ПК.